PEČUJ S NÁMI O SVŮJ BAZÉN

WWW.STAPAR-CHEMIE.CZ

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY:



VODA ZAKALENÁ, MLÉČNÉ BARVY?

Příčina:

Příliš mnoho organických znečišťujících látek a příliš málo dezinfekčních prostředků ve vodě v bazénu.

Řešení:

1. Mechanicky vykartáčuj podlahu i stěny. Následně vysaj usazeniny bazénovým vysavačem.
2. Aplikuj zpětné vyplachování nebo očisti filtr. Po očištění namontuj filtr znovu do čerpadla.
3. Zkontroluj pH vody **STAPAR TESTOVACÍM PROUŽKEM 3 V 1** a stabilizuj pH vody na hodnotu 7,0-7,6 pomocí **STAPAR PH-**, **STAPAR PH+**.
4. Proveď intenzivní chlorování vody preparátem **STAPAR CHLOR V GRANULÍCH**. Použij podle návodu na obalu.
5. Je-li to nutné, vyměň filtrační materiál. Doporučuje se **STAPAR FILTRAČNÍ PÍSEK**.

Produkty pro řešení problémů:



VODA ZELENÁ A KLUZKÉ STĚNY I DNO BAZÉNU?

Příčina:

Vývoj řas v bazénu.

Řešení:

1. Mechanicky vykartáčuj podlahu i stěny. Následně vysaj usazeniny bazénovým vysavačem.
2. Aplikuj zpětné vyplachování nebo očisti filtr. Po očištění namontuj filtr znovu do čerpadla.
3. Zkontroluj pH vody **STAPAR TESTOVACÍM PROUŽKEM 3 V 1** a stabilizuj pH vody na hodnotu 7,0-7,6 pomocí **STAPAR PH-**, **STAPAR PH+**.
4. Proveď intenzivní chlorování vody preparátem **STAPAR CHLOR V GRANULÍCH**. Použij podle návodu na obalu.
5. K odstranění řas používej přípravek **STAPAR STOP ŘASÁM**.
6. Připoj oběh vody. Nechej čerpadlo fungovat nepřetržitě nejméně po dobu 24 hodin, dokud se nezíská čirá, čistá voda.

Produkty pro řešení problémů:

VODA ZAKALENÁ, HNĚDÉ BARVY?

Příčina:
Příliš velké množství železa ve vodě v bazénu.
Řešení:

1. Mechanicky vykartáčuj podlahu i stěny. Následně vysaj usazeniny bazénovým vysavačem.
2. Aplikuj zpětné vyplachování nebo očisti filtr. Po očištění namontuj filtr znovu do čerpadla.
3. Zkontroluj pH vody **STAPAR TESTOVACÍM PROUŽKEM 3 V 1** a stabilizuj pH vody na hodnotu 7,0-7,6 pomocí **STAPAR PH-**, **STAPAR PH+**.
4. Připoj oběhové čerpadlo.
5. Proveď intenzivní chlorování vody preparátem **STAPAR CHLOR V GRANULÍCH**. Použij podle návodu na obalu.
6. Současně aplikuj přípravek **STAPAR KOAGULANT** podle návodu na obalu do vyčištění vody.
7. Připoj oběh vody. Nechej čerpadlo fungovat nepřetržitě nejméně po dobu 24 hodin, dokud se nezíská čirá, čistá voda.

Produkty pro řešení problémů:

VODA ŠPINAVÁ, ČERNÉ BARVY?

Příčina:
Příliš velké množství mědi ve vodě v bazénu.
Řešení:

1. Mechanicky vykartáčuj podlahu i stěny. Následně vysaj usazeniny bazénovým vysavačem.
2. Aplikuj zpětné vyplachování nebo očisti filtr. Po očištění namontuj filtr znovu do čerpadla.
3. Zkontroluj pH vody **STAPAR TESTOVACÍM PROUŽKEM 3 V 1** a stabilizuj pH vody na hodnotu 7,0-7,6 pomocí **STAPAR PH-**, **STAPAR PH+**.
4. Připoj oběhové čerpadlo.
5. Proveď intenzivní chlorování vody preparátem **STAPAR CHLOR V GRANULÍCH**. Použij podle návodu na obalu.
6. Současně aplikuj přípravek **STAPAR KOAGULANT** podle návodu na obalu do vyčištění vody.
7. Připoj oběh vody. Nechej čerpadlo fungovat nepřetržitě nejméně po dobu 24 hodin, dokud se nezíská čirá, čistá voda.

Produkty pro řešení problémů:



VODA ZELENO-TYRKYSOVÁ, PLOVOUCÍ ZELENÉ VLASY?

Příčina:
Příliš velké množství mědi ve vodě v bazénu.
Řešení:

1. Mechanicky vykartáčuj podlahu i stěny. Následně vysaj usazeniny bazénovým vysavačem.
2. Aplikuj zpětné vyplachování nebo očisti filtr. Po očištění namontuj filtr znovu do čerpadla.
3. Zkontroluj pH vody **STAPAR TESTOVACÍM PROUŽKEM 3 V 1** a stabilizuj pH vody na hodnotu 7,0-7,6 pomocí **STAPAR PH-**, **STAPAR PH+**.
4. Připoj oběhové čerpadlo.
5. Proveď intenzivní chlorování vody preparátem **STAPAR CHLOR V GRANULÍCH**. Použij podle návodu na obalu.
6. Současně aplikuj přípravek **STAPAR KOAGULANT** podle návodu na obalu do vyčištění vody.
7. Připoj oběh vody. Nechej čerpadlo fungovat nepřetržitě nejméně po dobu 24 hodin, dokud se nezíská čirá, čistá voda.

Produkty pro řešení problémů:



VODA V BAZÉNU UVOLŇUJE NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH CHLORU?

Příčina:
Příliš malé množství aktivního chloru.
Řešení:

1. Zkontroluj pH vody **STAPAR TESTOVACÍM PROUŽKEM 3 V 1** a stabilizuj pH vody na hodnotu 7,0-7,6 pomocí **STAPAR PH-**, **STAPAR PH+**.
2. Připoj oběhové čerpadlo.
3. Proveď intenzivní chlorování vody preparátem **STAPAR CHLOR V GRANULÍCH**. Použij podle návodu na obalu.
4. Připoj oběh vody. Nechej čerpadlo fungovat nepřetržitě nejméně po dobu 24 hodin, dokud se nezíská čirá, čistá voda.
5. Zajisti trvalou dezinfekci vody pomocí přípravku s obsahem pomalu rozpustného chloru, jako **STAPAR CHLOROVÁ TABLETA**, **STAPAR MODRÁ CHLOROVÁ TABLETA**, **STAPAR CHLOROVÁ MULTITABLETA.**

Produkty pro řešení problémů:

PŘI KOUPÁNÍ DOCHÁZÍ K PODRÁŽDĚNÍ OČÍ A NOSU?

Příčina:

Neodpovídající hodnota pH vody v bazénu.

Řešení:

1. Zkontroluj pH vody **STAPAR TESTOVACÍM PROUŽKEM 3 V 1** a stabilizuj pH vody na hodnotu 7,0-7,6 pomocí **STAPAR PH-**, **STAPAR PH+**.
2. Připoj oběh vody. Nechej čerpadlo fungovat nepřetržitě po dobu několika hodin.

Produkty pro řešení problémů:



ZAZELENĚNÍ ROHŮ ŽEBŘÍKU?

Příčina:

Lokální vývoj řas v bazénu.

Řešení:

1. Mechanicky vykartáčuj místo výskytu zazelenění.
2. Aplikuj zpětné vyplachování nebo očisti filtr. Po očištění namontuj filtr znovu do čerpadla.
3. Zkontroluj pH vody **STAPAR TESTOVACÍM PROUŽKEM 3 V 1** a stabilizuj pH vody na hodnotu 7,0-7,6 pomocí **STAPAR pH-**, **STAPAR pH+**.
4. Proveď intenzivní chlorování vody preparátem **STAPAR CHLOR V GRANULÍCH**. Použij podle návodu na obalu.
5. K odstranění řas použij preparát **STAPAR STOP ŘASÁM**.

Produkty pro řešení problémů:

NA HLADINĚ VODY PLAVOU MÍSTNĚ TMAVÉ SKVRNY?

Příčina:

Je to vrstva tuku po olejích na opalování.

Řešení:

1. Aplikuj přípravek **STAPAR ODSTRAŇOVAČ TUKŮ**.
2. Vysaj usazeniny bazénovým vysavačem.
3. Připoj oběh vody. Nechej čerpadlo fungovat nepřetržitě po dobu několika hodin.

Produkty pro řešení problémů:



VIDITELNÁ KOROZE KOVOVÝCH ČÁSTÍ, NAPŘ. ŽEBŘÍKU?

Příčina:

Příliš nízká hodnota pH vody v bazénu.

Řešení:

1. Zkontroluj pH vody **STAPAR TESTOVACÍM PROUŽKEM 3 V 1** a stabilizuj pH vody na hodnotu 7,0-7,6 pomocí **STAPAR pH-**, **STAPAR pH+**.
2. Připoj oběh vody. Nechej čerpadlo fungovat nepřetržitě po dobu několika hodin.

Produkty pro řešení problémů:

STAPAR CHEMIE S.R.O.

MASARYKOVY SADY 51/27

737 01 ČESKÝ TĚŠÍN

ČESKÁ REPUBLIKA

IČO: 09872141, DIČ: CZ09872141

+420 739 974 034

info@stapar-chemie.cz

www.stapar-chemie.cz