

		Pracovní obuv GRINDER O2												
velikost EUR		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
délka vnitřní stélky	v mm	237	243	250	257	263	270	277	283	290	297	303	310	317
doporučená délka chodidla	v cm	22,7	23,3	24,0	24,7	25,3	26,0	26,7	27,3	28,0	28,7	29,3	30,0	30,7

Výběr správné velikosti obuvi

Správný výběr velikosti je u obuvi zásadní. **Bohužel neexistuje jednotná velikostní tabulka.** Finální rozměr u hotové boty se může u jednotlivých výrobců v závislosti na konstrukci, výrobním procesu a materiálovém složení mírně lišit.

Z tohoto důvodu je nejlepší řídit se **doporučenou délkou chodidla** pro danou velikost uvedenou v tabulce u každého modelu naší obuvi, kde je počítáno s rezervou 0,5 cm u obuvi polobotkového střihu a 1 cm u kotníkové a vyšší obuvi.



Jak změřit chodidlo

- obujte si ponožky, které budete v obuvi obvykle nosit
- stoupněte na list papíru patou kolmo ke stěně
- poté perem a pravítkem načrtněte čáru těsně před nejdelším prstem
- změřte vzdálenost mezi stěnou a čárou, kterou jste právě nakreslili
- vyberte odpovídající velikost

